

职业卫生报告网上公开信息表

| | | | | | |
|---------------|---|-----|--|----|-------------|
| 用人单位名称 | 嘉善金通万向轮厂（普通合伙） | | 联系人 | 薛权 | |
| 单位地址 | 嘉善县西塘镇铧渚路 19 号 11 幢二区 | | | | |
| 服务类型 | 定期检测 | | | | |
| 技术服务 项目组人员 | 姜翠霞、孙春花、赵鑫、郭伟立、潘长卫、胡登科、王根强 | | | | |
| 报告签发日期 | 2021 年 12 月 13 日 | | | | |
| 现场调查人员 | 胡登科、王根强 | 陪同人 | 薛权 | 时间 | 2021. 12. 7 |
| 现场采样、现场检测人员 | 胡登科、王根强 | 陪同人 | 薛权 | 时间 | 2021. 12. 8 |
| 图像影像 |  | | | | |
| | 生产车间/冲床岗位 | | | | |
| |  | |  | | |
| | 生产车间/钢珠岗位 | | 生产车间/铆钉岗位 | | |