## 5.2 监测仪器

表 5-2 监测仪器一览表

类别	监测因子	仪器名称	规格型号	仪器编号	计量检定情 况
	pH 值	携带型数位水质分析仪 pH 计	HQ30d PHB-4	2021-006 2016-067	已检定
	化学需氧量	标准 COD 消解器	/	2017-040	已检定
废水	氨氮	紫外可见 分光光度计	754	2017-026	已检定
	总磷 紫外可见 分光光度计		754	2017-026	已检定
	   悬浮物	万分之一天平	BSA224S	2011-058	已检定
	动植物油类	红外分光测油仪	InLab-2100	2014-026	已检定
	总悬浮颗粒 物、颗粒物	万分之一天平	BSA224S	2011-058	已检定
	低浓度颗粒 物	十万分之一天平 恒温恒湿箱滤膜 (滤筒)平衡称量 系统	MS105DU ZR-5102 型	2021-029 2021-040	已检定
废气	非甲烷总烃	气相色谱仪	PannaA60	2021-095	已检定
	二氧化硫、 氮氧化物	自动烟尘测试仪型	ZR-3260D	2021-004	已检定
	烟气黑度	型林格曼黑度图	YT-LG30	2021-109	已检定
	油烟	红外分光测油仪	InLab-2100	2014-026	已检定
噪声	噪声	多功能声级计	AWA5688	2016-078	已检定
深	<b>、</b> 、	声校准器	AWA6221B	2016-124	已检定

## 5.3 人员资质

参加本次验收监测人员经过考核并持有合格证书。

## 5.4 水质监测分析过程中的质量保证和质量控制

水样的采集、运输、保存、实验室分析和数据计算的全过程均按相关要求进行。 采样过程中采集一定比例的平行样;实验室分析过程使用标准物质、采用空白试验、 平行样测定等,并对质控数据分析。

# 5.5 噪声监测分析过程中的质量保证和质量控制

声级计在使用前后用声校准器进行校准,测量前后仪器的灵敏度相差不大于 0.5dB, 若大于 0.5dB 测试数据无效。具体噪声仪器校验情况见表 5-3。

表 5-3 噪声测试校准记录表

仪器名称	仪器型号	仪器编号	测量日期					
				2021年0	9月16日			
声校准器	AWA6221B	2016-124	校准值 dB(A)	校准示值偏 差 dB(A)	校准示值偏差 要求 dB (A)	测试结果 有效性		
			测前: 93.8	0	<0.5	有效		
			测后: 93.8	0	≤0.5	有双		
				2021年0	9月17日			
声校准器	AWA6221B	2016-124	校准值 dB(A)	校准示值偏 差 dB(A)	校准示值偏差 要求 dB (A)	测试结果 有效性		
			测前: 93.8		-0.5	去数		
			测后: 93.8	0	≤0.5	有效		

厂界噪声监测依据《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中相应要求进行,声级计测量前后进行校准且校准合格。

# 表六、验收监测内容

根据《杭州东方雨虹建筑材料有限公司年产 7 万吨腻子粉、8 万吨抹灰石膏、2 万吨新型热熔胶技改项目环境影响报告表》和现场勘查、资料查阅,确定本次验收监测内容,详见表 6-1。

#### 6.1 废水

废水监测内容及频次见表 6-1, 废水监测点位布置见图 6-1。

表 6-1 废水监测内容及频次

监测点位	污染物名称	监测频次
生活污水排放口	化学需氧量、氨氮、pH 值、悬浮物、动植物 油、总磷	监测2天,每天4次

#### 6.2 废气

废气监测内容及频次见表 6-2, 废气监测点位布置见图 6-1。

表 6-2 废气监测内容及频次

Н	监测类别	污染物名称	监测点位	监测频次
		油烟	食堂油烟净化设施出口	监测 2 天,每 天 5 次
		颗粒物/低浓度颗 粒物	热熔胶生产线 UV 光解+ 活性炭吸附处理设施进、 出口	监测2天,每 天3次
		非甲烷总烃	热熔胶生产线 UV 光解+ 活性炭吸附处理设施进、 出口	监测2天,每 天3次
	有组织废气	低浓度颗粒物	燃烧锅炉低氮燃烧装置出 口	监测 2 天,每 天 3 次
废气		二氧化硫	燃烧锅炉低氮燃烧装置出 口	监测2天,每 天3次
及气		氮氧化物	燃烧锅炉低氮燃烧装置出 口	监测2天,每 天3次
		颗粒物	腻子粉、抹灰石膏生产线 布袋除尘装置进口1、2	监测2天,每 天3次
		低浓度颗粒物	腻子粉、抹灰石膏生产线 布袋除尘装置出口	监测2天,每 天3次
	厂界无组织	总悬浮颗粒物、 非甲烷总烃	上风向周界外 10m 范围 内的浓度最高点 下风向周界外 10m 范围 内的浓度最高点	监测2天,每 天3次
	厂区内无组 织	非甲烷总烃	热熔胶生产间外	监测2天,每 天3次

## 6.3 厂界噪声监测

在项目厂界四周布设4个监测点位,在厂界围墙外东侧、南侧、西侧和北侧1米处各设1个监测点位,传声器位置高于墙体并指向声源处,监测2天,昼间夜间各监测1次。监测频次见表6-3。

表 6-3 厂界噪声监测点位及监测频次


监测项目	监测点位	监测频次
厂界噪声	企业厂界四周各设1个监测点位	监测2天,每天昼间夜间各1次

### 6.4 固体废物监测

调查本项目固体废物的来源、性质、统计分析产生量,检查相应的处理处置方式。涉及危废的,查阅相应转移记录。

#### 6.5 监测点位示意图

# 监测点位示意图见图 6-1。



○:表示无组织废气监测点位

▲:表示厂界噪声监测点位

图 6-1 监测点位示意图

# 表七、验收监测结果

## 7.1 验收监测期间生产工况记录

根据《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》附录 3 工况记录推荐方法,根据产品在监测期间的实际产量记录在监测期间的工况。杭州东方雨虹建筑材料有限公司产品为多道工序连续生产,可按最终产品产量进行核算。腻子粉、抹灰石膏生产线车间、热熔胶生产线车间年工作 300 天。验收监测期间(2021 年 09 月 16 日~09 月 18 日),公司正常生产,各项环保治理设施均运转正常,监测期间生产情况见表 7-1。

表 7-1 检测期间项目生产负荷

	环评设	设 环评设	监测期间产量(吨)							
产品类别	计年产 量(万	计年产 量(万	计年产量 (万	计日产量	2021.09.16 2021		2021.	09.17	2021.09.18	
	吨)	(吨)	产量	负荷%	产量	负荷%	产量	负荷%		
腻子粉	7	233.3	200	85.7	191	81.9	195	83.6		
抹灰石膏	8	266.7	220	82.5	218	81.7	211	79.1		
热熔胶	2	66.7	51	76.3	53	79.5	55	82.5		

注: 本项目年工作 300 天。

## 7.2 验收监测结果

### 7.2.1 废水

验收监测期间,生活污水排放口污染因子 pH 值、化学需氧量、悬浮物、氨氮、总磷、动植物油浓度最大值(范围)均符合《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准,氨氮、总磷均符合《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》(DB33/887-2013)。废水监测结果详见表 7-2。

表 7-2 废水监测结果单位: mg/L (pH 值无量纲)

测点 位置	采样日期	采样 时间	样品 性状	悬浮物	mg/L(] pH 值	タ	总磷	化学 需氧 量	动植物 油
		8:30	微黄微 浊	16	6.8	5.86	1.15	21	1.26
	2021.09.16	10:50	微黄微 浊	14	6.7	5.50	1.13	22	1.22
	2021.09.10	13:10	微黄微 浊	15	6.8	5.79	1.08	22	1.27
		15:40	微黄微 浊	16	6.8	5.59	1.10	21	1.24
	最力	大值/范围		16	6.7~6.8	5.86	1.15	22	1.27
	浓度限值			400	6~9	35	8	500	100
上江	达标情况			达标	达标	达标	达标	达标	达标
生活 污水 排放	采样 时间	采样 时间	样品 性状	悬浮物	pH 值	氨氮	总磷	化学 需氧 量	动植物 油
		8:00	微黄微 浊	19	6.7	6.77	1.18	27	1.10
	2021.09.17	10:00	微黄微 浊	20	6.7	6.66	1.18	27	1.10
	2021.09.17	12:00	微黄微 浊	22	6.6	7.01	1.17	26	1.08
		14:01	微黄微 浊	18	6.7	6.69	1.21	27	1.05
	最大值/范围			22	6.6~6.7	7.01	1.21	27	1.10
	浓	度限值		400	6~9	35	8	500	100
	达	标情况		达标	达标	达标	达标	达标	达标

# 7.2.2 废气

① 有组织废气

验收监测期间,本项目腻子粉、抹灰石膏生产过程中产生的颗粒物排放浓度、速率均符合《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中二级标准排放限值。热熔胶生产过程产生的非甲烷总烃、颗粒物排放浓度均符合《涂料、油墨及胶粘剂工业大气污染物排放标准》(GB37824-2019)中特别排放限值。天然气导热油炉燃烧废气产生的颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放浓度均符合《锅炉大气污染物排放标准》(DB3301/T0250-2018)中表1规定的排放限值。食堂油烟排放浓度符合《饮食业油烟排放标准》(GB18483-2001)大型规模标准的要求。

有组织废气监测结果详见表 7-3~7-10。

表 7-3 杭州东方雨虹建筑材料有限公司有组织废气检测结果表

	衣 /-3 机炸床 / 闲 、	7科有限公司有组织废气位测结果衣					
	工艺设备名称及型号			灶头			
	净化器名称	静电					
	测试位置		食堂》	由烟净化设施	<b></b> 色出口		
	排气筒高度(m)			20			
	测试断面			矩形			
	测试周期/时间			1/2021.09.16	5		
	管道截面积 (m²)			0.3600			
	测点烟气温度 (℃)	29.4	29.5	29.7	30.1	30.4	
	烟气含湿量 (%)	2.60	2.60	2.60	2.60	2.60	
	测点烟气流速 (m/s)	4.9	5.0	5.2	4.9	5.1	
	实测烟气流量 (m³/h)	$6.35 \times 10^3$	6.48×10 <sup>3</sup>	$6.73 \times 10^3$	$6.35 \times 10^3$	$6.60 \times 10^3$	
	标态干烟气量(m³/h)	5.51×10 <sup>3</sup>	5.62×10 <sup>3</sup>	5.84×10 <sup>3</sup>	5.50×10 <sup>3</sup>	5.71×10 <sup>3</sup>	
	实测浓度(mg/m³)	0.9	1.1	0.9	1.1	0.8	
	实测平均浓度(mg/m³)			1.0			
2年1年	折算为基准风量的浓度(mg/m³)	0.4	0.5	0.4	0.5	0.3	
油烟	折算为基准风量的平均浓度(mg/m³)			0.4			
	排放速率(kg/h) 4 平均排放速率(kg/h)		6.19×10 <sup>-3</sup>	5.25×10 <sup>-3</sup>	6.05×10 <sup>-3</sup>	4.57×10 <sup>-3</sup>	
			5.40×10 <sup>-3</sup>				
	达标情况			达标			

#### 表 7-4 杭州东方雨虹建筑材料有限公司有组织废气检测结果表

工艺设备名称及型号	灶头
净化器名称	静电
测试位置	食堂油烟净化设施出口
排气筒高度(m)	20
测试断面	矩形
测试周期/时间	2/2021.09.17
管道截面积 (m²)	0.3600

	测点烟气温度 (℃)	31.2	31.6	31.7	31.9	32.2	
	烟气含湿量 (%)		2.50	2.50	2.50	2.50	
	测点烟气流速 (m/s)	5.7	5.5	5.7	5.7	5.7	
	实测烟气流量 (m³/h)	$7.37 \times 10^{3}$	$7.13 \times 10^3$	$7.37 \times 10^{3}$	$7.37 \times 10^3$	$7.37 \times 10^3$	
	标态干烟气量(m³/h)	$6.37 \times 10^3$	$6.15 \times 10^3$	$6.36 \times 10^3$	$6.36 \times 10^3$	$6.35 \times 10^3$	
	实测浓度(mg/m³)	0.8	1.0	0.9	0.7	0.8	
	实测平均浓度(mg/m³)			0.8			
	折算为基准风量的浓度(mg/m³)	0.4	0.5	0.4	0.3	0.4	
油烟	折算为基准风量的平均浓度 (mg/m³)			0.4			
	排放速率(kg/h)	5.10×10 <sup>-3</sup>	6.15×10 <sup>-3</sup>	5.73×10 <sup>-3</sup>	4.45×10 <sup>-3</sup>	5.08×10 <sup>-3</sup>	
	平均排放速率(kg/h)	5.30×10 <sup>-3</sup>					
	达标情况			达标			

## 表 7-5 杭州东方雨虹建筑材料有限公司有组织废气检测结果表

	2	热熔胶生产						
净化器	器名称	UV 光解+活性炭						
测试	位置		热熔胶生产线 UV 光解+活性炭 热熔胶生产线 UV 光解+活 吸附处理设施进口 吸附处理设施出口					
排气筒高	j度 (m)			1	5			
测试	断面			J	司			
测试周	期/时间			1/2021	.09.16			
管道截面	可积 (m²)		0.1257			0.1257		
测点烟气	温度 (℃)	35.7	36.1	35.7	38.2	38.40	37.8	
烟气含泡	显量 (%)	2.20	2.20	2.20	2.30	2.30	2.30	
测点烟气	流速 (m/s)	5.3	5.5	5.5	5.5	5.6	5.5	
实测烟气》	<b></b>	2.40×10 <sup>3</sup>	2.49×10 <sup>3</sup>	2.49×10 <sup>3</sup>	2.49×10 <sup>3</sup>	$2.53 \times 10^{3}$	$2.49 \times 10^{3}$	
标态干烟气	量 (m³/h)	2.04×10 <sup>3</sup>	2.11×10 <sup>3</sup>	2.12×10 <sup>3</sup>	2.11×10 <sup>3</sup>	$2.15 \times 10^3$	2.12×10 <sup>3</sup>	
	实测浓度 (mg/m³)	<20	<20	<20	2.6	2.3	1.7	
	实测平均浓度 (mg/m³)		<20			2.2		
颗粒物/低浓	排放速率 (kg/h)	2.04×10 <sup>-2</sup>	2.11×10 <sup>-</sup>	2.12×10 <sup>-</sup>	5.50×10 <sup>-3</sup>	4.94×10 <sup>-3</sup>	3.60×10 <sup>-3</sup>	
度颗粒物	平均排放速率 (kg/h)		2.09×10 <sup>-2</sup>			4.68×10 <sup>-3</sup>		
	处理效率 (%)			77	7.6			
	达标情况	/			达标			
非甲烷总烃	实测浓度	0.45	0.32	0.35	0.26	0.27	0.23	

	(mg/m <sup>3</sup> )							
	实测平均浓度 (mg/m³)		0.38			0.26		
	排放速率 (kg/h)	1.01×10 <sup>-3</sup>	7.30×10 <sup>-</sup>	7.95×10 <sup>-</sup>	5.50 ×10 <sup>-4</sup>	5.79 ×10-	4.86×10 <sup>-</sup>	
	平均排放速率 (kg/h)		8.45×10 <sup>-4</sup>			5.38 ×10 <sup>-4</sup>		
	处理效率 (%)		36.3			5.3		
达标情况		/		达标				

备注: 非甲烷总烃产生浓度很低,排放速率最大值仅为 0.001kg/h, 故处理效率仅为 36.3%。

# 表 7-6 杭州东方雨虹建筑材料有限公司有组织废气检测结果表

工艺设备	名称及型号			热熔肌	交生产					
净化	器名称			UV 光解	+活性炭					
测记	式位置		线 UV 光解+ 处理设施进口		热熔胶生产线 UV 光解+活性炭吸附 处理设施出口					
排气筒高	高度 (m)	15								
测话	战断面			Ī						
测试周	周期/时间	2/2021.09.17								
管道截	面积 (m²)		0.1257			0.1257				
测点烟气	〔温度 (℃)	34.1	34.6	35.7	38.6	40.2	42.2			
烟气含湿量 (%)		2.40	2.40	2.40	2.50	2.50	2.50			
测点烟气流速 (m/s)		5.8	5.9	5.9	5.7	5.9	6.0			
实测烟气	实测烟气流量 (m³/h)		2.67×10 <sup>3</sup>	2.67×10 <sup>3</sup>	2.57×10 <sup>3</sup>	2.67×10 <sup>3</sup>	2.71×10 <sup>3</sup>			
标态干烟气	元量 (m³/h)	2.25×10 <sup>3</sup>	2.28×10 <sup>3</sup>	2.27×10 <sup>3</sup>	2.19×10 <sup>3</sup>	2.25×10 <sup>3</sup>	2.28×10 <sup>3</sup>			
	实测浓度 (mg/m³)	<20	<20	<20	2.3	2.6	2.2			
	实测平均浓度 (mg/m³)		<20			2.4				
颗粒物/低浓	排放速率 (kg/h)	2.25×10 <sup>-2</sup>	2.28×10 <sup>-2</sup>	2.27×10 <sup>-2</sup>	5.03×10 <sup>-3</sup>	5.86×10 <sup>-3</sup>	5.01×10 <sup>-3</sup>			
度颗粒物	平均排放速率 (kg/h)		2.27×10 <sup>-2</sup>			5.29×10 <sup>-3</sup>				
	处理效率 (%)			76	76.7					
	达标情况		/			达标				
非甲烷总烃	实测浓度 (mg/m³)	1.71	1.55	1.81	0.73	0.44	0.69			
十十 水心区	实测平均浓度 (mg/m³)		1.69			0.62				

排放速率 (kg/h)	3.84×10 <sup>-3</sup>	3.54×10 <sup>-3</sup>	4.11×10 <sup>-3</sup>	1.60×10 <sup>-3</sup>	9.92×10 <sup>-4</sup>	1.57×10 <sup>-3</sup>
平均排放速率 (kg/h)		3.83×10 <sup>-3</sup>			1.39×10 <sup>-3</sup>	
处理效率 (%)			63	3.7		
达标情况		/			达标	

# 表 7-7 杭州东方雨虹建筑材料有限公司有组织废气检测结果表

工	艺设备名称及型号	万附虹莲巩	1/1/11 PK 2	天然气		4/1/1/			
	净化器名称			低氮燃烧					
	测试位置		燃燃		*************************************	]			
担	‡气筒高度(m)	15							
	测试断面	圆							
	测试周期/时间	1	/2021.09.16		2	2/2021.09.17	1		
â	膏道截面积 (m²)		1.1310						
狈	」点烟气温度 (℃)	42.8	45.2	46.2	45.9	44.2	45.1		
,	烟气含湿量 (%)	2.60	2.60	2.60	2.70	2.70	2.70		
测	点烟气流速 (m/s)	6.8	7.2	7.1	7.0	7.1	7.0		
实	则烟气流量 (m³/h)	2.77×10 <sup>4</sup>	2.93×10 <sup>4</sup>	2.89×10 <sup>4</sup>	2.85×10 <sup>4</sup>	2.89×10 <sup>4</sup>	2.85×10 <sup>4</sup>		
标态	F干烟气量(m³/h)	2.31×10 <sup>4</sup>	2.42×10 <sup>4</sup>	2.38×10 <sup>4</sup>	2.35×10 <sup>4</sup>	2.40×10 <sup>4</sup>	2.36×10 <sup>4</sup>		
基准氧	氧含量φ (O <sub>2</sub> ) (%)	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5		
实测氧	貳含量φ'(O <sub>2</sub> )(%)	2.9	3.0	3.1	3.2	3.1	2.8		
	实测浓度(mg/m³)	2.3	2.4	2.5	2.1 2.3 2.3				
	实测平均浓度(mg/m³)		2.4			2.2			
	折算后排放浓度 (mg/m³)	2.2	2.3	2.4	2.1	2.2	2.2		
低浓度 颗粒物	折算后平均排放浓度 (mg/m³)	2.3				2.2			
	排放速率(kg/h)	5.32×10 <sup>-2</sup>   5.82×10 <sup>-2</sup>   5.96×10 <sup>-2</sup>			4.94×10 <sup>-2</sup>   5.51×10 <sup>-2</sup>   5.43×10 <sup>-2</sup>				
	平均排放速率(kg/h)		5.70×10 <sup>-2</sup>		5.29×10 <sup>-2</sup>				
	达标情况		达标			达标			
	实测浓度(mg/m³)	<3	<3	<3	<3	<3	<3		
	实测平均浓度(mg/m³)		<3			<3			
	折算后排放浓度 (mg/m³)	<3	<3	<3	<3	<3	<3		
二氧化硫	折算后平均排放浓度 (mg/m³)		<3			<3			
	排放速率(kg/h)	6.93×10 <sup>-2</sup>	7.27×10 <sup>-2</sup>	7.15×10 <sup>-2</sup>	7.57×10 <sup>-2</sup>	7.19×10 <sup>-2</sup>	7.08×10 <sup>-</sup>		
	平均排放速率(kg/h)	7.12×10 <sup>-2</sup>			7.28×10 <sup>-2</sup>				
	达标情况		达标			达标			

	实测浓度(mg/m³)	14	11		11	11	11	12	
	实测平均浓度(mg/m³)		12			11			
氮氧化	折算后排放浓度 14 (mg/m³)				11	11	11	12	
物	折算后平均排放浓度 (mg/m³)		12				11		
	排放速率(kg/h)	0.324	0.267 0.		0.262	0.259	0.264	0.283	
	平均排放速率(kg/h)		0.284			0.269			
	达标情况	达标				达标			

## 表 7-8 杭州东方雨虹建筑材料有限公司有组织废气检测结果表

-	工艺设备名称及型号			搅	拌						
	净化器名称		/								
	测试位置		抹灰石膏生 :尘装置进口			抹灰石膏生 :尘装置进口					
	排气筒高度(m)				/						
	测试断面			Ţ	司						
	测试周期/时间			1/2021	1.09.17						
	管道截面积 (m²)		0.0707			0.0707					
	测点烟气温度 (℃)	26.6	28.3	27.9	28.9	29.1	28.3				
	烟气含湿量 (%)	1.90	1.90	1.90	2.10	2.10	2.10				
	测点烟气流速 (m/s)	17.2	17.3	16.9	16.6	16.6	16.6				
-	实测烟气流量 (m³/h)	4.38×10 <sup>3</sup>	$4.40 \times 10^{3}$	4.30×10 <sup>3</sup>	4.22×10 <sup>3</sup>	4.22×10 <sup>3</sup>	4.22×10 <sup>3</sup>				
枝	示态干烟气量(m³/h)	3.83×10 <sup>3</sup>	$3.85 \times 10^{3}$	$3.77 \times 10^3$	$3.69 \times 10^{3}$	$3.69 \times 10^{3}$	$3.70 \times 10^{3}$				
	实测浓度(mg/m³)	<20	<20	<20	<20	<20	<20				
颗粒	实测平均浓度(mg/m³)		<20			<20					
物	排放速率(kg/h)	3.83×10 <sup>-2</sup>	3.85×10 <sup>-2</sup>	3.77×10 <sup>-2</sup>	3.69×10 <sup>-2</sup>	3.69×10 <sup>-2</sup>	3.70×10 <sup>-2</sup>				
	平均排放速率(kg/h)		3.83×10 <sup>-2</sup>		3.69×10 <sup>-2</sup>						

# 表 7-9 杭州东方雨虹建筑材料有限公司有组织废气检测结果表

工艺设备名称及型号	搅	拌				
净化器名称	/					
测试位置	腻子粉、抹灰石膏生产线布袋 除尘装置进口 1	腻子粉、抹灰石膏生产线布袋 除尘装置进口 2				
排气筒高度(m)	,	/				
测试断面	Į.	Į.				
测试周期/时间	2/2021.09.18					
管道截面积 (m²)	0.0707	0.0707				

	测点烟气温度 (℃)	29.6	29.0	28.3	29.2	29.3	28.9
	烟气含湿量 (%)	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00
	测点烟气流速 (m/s)	17.0	17.2	17.2	16.6	16.6	16.4
	实测烟气流量 (m³/h)	4.33×10 <sup>3</sup>	4.38×10 <sup>3</sup>	4.38×10 <sup>3</sup>	4.22×10 <sup>3</sup>	4.22×10 <sup>3</sup>	4.17×10 <sup>3</sup>
木	示态干烟气量(m³/h)	$3.77 \times 10^3$	$3.82 \times 10^{3}$	$3.83 \times 10^{3}$	$3.70 \times 10^3$	$3.69 \times 10^3$	3.65×10 <sup>3</sup>
	实测浓度(mg/m³)	<20	<20	<20	<20	<20	<20
颗粒	实测平均浓度(mg/m³)		<20			<20	
物	排放速率(kg/h)	3.77×10 <sup>-2</sup>	3.82×10 <sup>-2</sup>	3.83×10 <sup>-2</sup>	3.70×10 <sup>-2</sup>	3.69×10 <sup>-2</sup>	3.65×10 <sup>-2</sup>
	平均排放速率(kg/h)		3.81×10 <sup>-2</sup>			3.68×10 <sup>-2</sup>	

表 7-10 杭州东方雨虹建筑材料有限公司有组织废气检测结果表

			9411111 13 FV		织及飞烟机	321717				
上	艺设备名称及型号	搅拌								
	净化器名称	布袋								
	测试位置		腻子粉、拮	未灰石膏生产	<sup>立</sup> 线布袋除尘	<b>上装置出口</b>				
扌	非气筒高度(m)			1	.5					
	测试断面			Ţ.	员					
	测试周期/时间		1/2021.09.17	1		2/2021.09.18				
1	管道截面积 (m²)			0.2	827					
须	削点烟气温度 (℃)	28.2	27.8	29.6	31.2	32.0	31.1			
	烟气含湿量 (%)	1.90	1.90	1.90	2.00	2.00	2.00			
测!	点烟气流速 (m/s)	9.6	9.6	9.7	8.3	8.4	8.6			
实	测烟气流量 (m³/h)	$9.77 \times 10^{3}$	$9.77 \times 10^{3}$	9.86×10 <sup>3</sup>	8.45×10 <sup>3</sup>	$8.54 \times 10^{3}$	$8.75 \times 10^3$			
标為	忘干烟气量(m³/h)	8.64×10 <sup>3</sup>	8.64×10 <sup>3</sup>	8.67×10 <sup>3</sup>	7.39×10 <sup>3</sup>	7.44×10 <sup>3</sup>	7.65×10 <sup>3</sup>			
	实测浓度(mg/m³)	2.0	2.2	2.0	1.8	1.9	1.9			
低浓	实测平均浓度(mg/m³)	2.1			1.9					
度颗 粒物	排放速率(kg/h)	1.73×10 <sup>-2</sup>	1.91×10 <sup>-2</sup>	1.73×10 <sup>-2</sup>	1.33×10 <sup>-2</sup>	1.41×10 <sup>-2</sup>	1.45×10 <sup>-2</sup>			
121/3	平均排放速率(kg/h)		1.79×10 <sup>-2</sup>			1.40×10 <sup>-2</sup>				
	处理效率(%)	76.2				81.3				
	达标情况		达标			达标				

#### ② 无组织废气

验收监测期间,本项目热熔胶生产车间外非甲烷总烃排放浓度符合《涂料、油墨及胶 粘剂工业大气污染物排放标准》(GB37824-2019)中表 B.1 中的无组织监控限值,厂界颗 粒物、非甲烷总烃均符合《大气污染物综合排放标准》 (GB16297-1996)表 2 中无组织排 放监控浓度限值要求。无组织废气监测结果详见表 7-11~7-12。

表 7-11 杭州东方雨虹建筑材料有限公司无组织废气检测结果表

可抉				采样其	阴间气象	条件	·	4人3回1舌	사기자
采样 地点	采样日期	采样时间	风向	风速 (m/s)	气温 (℃)	气压 (kPa)	天气 情况	- 检测项 目	检测结果 ( mg/m³)
		8:20~9:20	东	3.0	30.1	100.5	晴	总悬浮	0.106
		12:16~13:16	东	3.2	32.2	100.4	晴	- 心心仔 - 颗粒物	0.088
	2021-09-17	15:20~16:20	东	3.3	32.5	100.4	晴		0.141
	2021 05 17	8:22	东	3.0	30.1	100.5	晴	非甲烷	0.10
1#上		12:19	东	3.2	32.0	100.4	晴	总烃	0.23
风向		15:23	东	3.3	32.5	100.4	晴		0.11
		8:30~9:30	东	3.3	28.6	100.4	晴	总悬浮	0.106
		11:14~12:14	东	3.4	29.9	100.4	晴	颗粒物	0.124
	2021-09-18	15:07~16:07	东	3.2	30.1	100.3	晴		0.141
		8:33	东	3.3	28.6	100.4	晴	非甲烷	1.06
		11:16	东	3.4	29.9	100.4	晴	总烃	1.10
		15:10	东	3.2	30.1	100.3	晴		1.16
		8:20~9:20	东	3.0	30.1	100.5	晴	总悬浮	0.246
		12:16~13:16	东	3.2	32.2	100.4	晴	_ <sup> </sup>	0.282
	2021-09-17	15:20~16:20	东	3.3	32.5	100.4	晴		0.247
		8:27	东	3.0	30.1	100.5	晴	非甲烷	0.95
2#下		12:25	东	3.2	32.2	100.4	晴	总烃	0.76
Z#   N   风向		15:29	东	3.3	32.5	100.4	晴		0.89
1		8:30~9:30	东	3.3	28.6	100.4	晴	总悬浮	0.246
		11:14~12:14	东	3.4	29.9	100.4	晴	颗粒物	0.282
	2021-09-18	15:07~16:07	东	3.2	30.1	100.3	晴		0.247
		8:37	东	3.3	28.6	100.4	晴	非甲烷	1.68
		11:20	东	3.4	29.9	100.4	晴	总烃	1.72
		15:16	东	3.2	30.1	100.3	晴		1.49
		8:20~9:20	东	3.0	30.1	100.5	晴	总悬浮	0.318
3#下		12:16~13:16	东	3.2	32.2	100.4	晴	颗粒物	0.247
3#       风向	2021-09-17	15:20~16:20	东	3.3	32.5	100.4	晴		0.283
2		8:32	东	3.0	30.1	100.5	晴	非甲烷	0.98
		12:30	东	3.2	32.2	100.4	晴	总烃	0.94
		15:34	东	3.3	32.5	100.4	晴		0.84
	达标	情况					达标		

### 表 7-12 杭州东方雨虹建筑材料有限公司无组织废气检测结果表

采样地	采样日	采样时间	采样期间气象条件	检测	检测结果

			凤	风速	气温	气压	天气		
			向	(m/s)	(°C)	(kPa)	情况		
		8:30~9:30	东	3.3	28.6	100.4	晴	总悬	0.230
	2021-	11:14~12:14	东	3.4	29.9	100.4	晴	浮颗	0.247
3#下风	09-18	15:07~16:07	东	3.2	30.1	100.3	晴	粒物	0.247
向 2		8:41	东	3.3	28.6	100.4	晴	非甲	1.34
		11:15	东	3.4	29.9	100.4	晴	烷总	1.34
		15:21	东	3.2	30.1	100.3	晴	烃	1.27
		8:20~9:20	东	3.0	30.1	100.5	晴	总悬	0.246
		12:16~13:16	东	3.2	32.2	100.4	晴	浮颗	0.246
	2021-	15:20~16:20	东	3.3	32.5	100.4	晴	粒物	0.247
	09-17	8:37	东	3.0	30.1	100.5	晴	非甲	1.12
		12:35	东	3.2	32.2	100.4	晴	烷总	1.05
4#下风		15:39	东	3.3	32.5	100.4	晴	烃	0.90
向 3		8:30~9:30	东	3.3	28.6	100.4	晴	总悬	0.246
		11:14~12:14	东	3.4	29.9	100.4	晴	浮颗	0.264
	2021-	15:07~16:07	东	3.2	30.1	100.3	晴	粒物	0.247
	09-18	8:47	东	3.3	28.6	100.4	晴	非甲	1.47
		11:31	东	3.4	29.9	100.4	晴	烷总	1.47
		15:25	东	3.2	30.1	100.3	晴	烃	1.65
	2021-	8:41	东	3.0	30.1	100.5	晴	非甲	1.10
E 山 抽 / 校	09-17	12:39	东	3.2	32.2	100.4	晴	烷总	0.98
5#热熔 胶生产		15:44	东	3.3	32.5	100.4	晴	烃	0.95
车间外	2021-	8:54	东	3.3	28.6	100.4	晴	非甲	1.29
	09-18	11:40	东	3.4	29.9	100.4	晴	烷总	1.52
		15:33	东	3.2	30.1	100.3	晴	烃	1.77
	达杨	·情况	1		1	-	 达标		1
				1					

### 7.2.3 厂界噪声监测

验收监测期间,企业厂界四周昼间、夜间噪声均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB 12348-2008)表 1 中的 3 类标准限值要求。厂界噪声监测结果详见表 7-13。

表 7-13 厂界噪声监测结果单位: dB(A)

Ī	测点		NEW D 12 140	). <del>== +</del> \  <del>=</del>	昼间 Leq dB(A	A)	夜间 L <sub>eq</sub> dB(A	7)
	编号	测点位置	测试日期	主要声源	测量时间	测量 结果	测量时间	测量 结果
	1#	厂界东侧	2021.9.16	工业生产	9:01:55~9:02:55	57.3	22:39:25~22:40:25	43.9
			2021.9.17	工业生产	13:22:31~13:23:31	58.5	22:07:56~22:08:56	47.2
	2#	厂界南侧	2021.9.16	工业生产	9:06:51~9:07:51	57.2	22:45:10~22:46:10	46.3
			2021.9.17	工业生产	13:26:45~13:27:45	57.9	22:14:48~11:15:48	47.3
	3#	厂界西侧	2021.9.16	工业生产	9:14:41~9:15:41	57.7	22:50:56~22:51:56	44.7
			2021.9.17	工业生产	13:31:42~13:32:42	57.7	22:21:29~22:22:29	47.7