

被评价单位名称	绍兴伽瑞印染有限公司				
单位地址	浙江省绍兴市柯桥区马鞍镇兴滨路 6233 号				
服务类型	现状评价	联系人	徐顺勇		
技术负责人	姜翠霞				
质控负责人	孙春花				
项目负责人	麻波兰				
评价报告编制人	刘二梅、麻波兰				
现场调查人员	刘二梅、麻波兰	陪同人	徐顺勇	时间	2021.7.23
现场采样、现场检测人员	孙春花、张国康、王国龙	陪同人	徐顺勇	时间	2021.8.12~8.14
评价报告提交时间	2021 年 11 月 30 日				
技术服务过程影像					
	企业大门				
					
	现场采样过程 1		现场采样过程 2		

